



Sicherheitshinweis
Widerstand an das + Kabel anlöten
(Nach Abbildung)
Das Umpolen oder das erhöhen der
Versorgungsspannung zerstört die SMD

Reference
Resistance to solder the + cable
(for illustration)
The polarity or the increase of
Supply voltage will damage the SMD

